

12月22日に発生したMM1028便の運航について

本日、台北(桃園)発、東京(羽田)行のMM1028便において、羽田空港への着陸進入中に管制官の指示と異なる滑走路の着陸を試み、その後、正しい滑走路へ着陸をやり直す事象が発生いたしました。

お客様、ならびに関係者の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

本件につきまして、本日、国土交通省より重大インシデントと認定されました。

弊社といたしましては、今後、運輸安全委員会の原因調査に全面的に協力するとともに、原因の分析に基づいた再発防止策を策定の上、速やかな対応を実施し、信頼回復に向けて全社をあげて取り組んでまいります。

<当該便>

	便名	出発地/出発時間		到着地/到着時間		その他
12/21(水)	MM1028	台北(桃園)	20:46 (20:45)	東京(羽田)	01:05+1 (0:45+1)	搭乗者数:計164名 乗客数:158名(乳幼児3名含む) 運航乗務員:2名 客室乗務員:4名

※1 ()内の時間は定刻

※2 出発時間と到着時間は各現地時間での表記としております。

<詳細>

発生日時: 2016年12月22日 0:39頃

使用航空機材: エアバス A320-200 型機(JA811P)